

数字式金属检测机操作规程

数字式[金属检测机](#)是一款精度比较高的检测设备，因此需要按照正确的操作规程来使用，以免由于操作错误导致数字式金属检测机出现故障或是误差，影响正常生产。为了保证数字式金属检测机的有效性和准确性，下面上海铸衡小编就来给大家介绍一下正确的数字式金属检测机操作规程，希望大家看了能有所帮助。

数字式金属检测机操作规程：

- 1、开机前检查传送带内是否有障碍物，数字式金属检测机的四角支架是否平稳，然后打开电源预热 30 分钟。
- 2、检测产品是否含有金属杂质。
- 4、若出现数字式金属检测机鸣叫停止运作，说明产品内含有金属杂质，应立即将产品检出报主管处理。
- 5、运作过程中每小时测试一次灵敏度，并填写《金属检测机运行记录》。
- 6、灵敏度正常后方可投入使用。
- 7、检测结束后关闭电源，用干毛巾擦拭掉数字式金属检测机表面污物，放于干燥安全位置。

了解更多金属检测机相关详情请关注：www.021baozhuangji.com