

金属检测机的调整、试验与操作

[金属检测机](#)在使用的时候，保证精度准确是非常重要的，因此在对产品正式检测之前，需要对金属检测机进行相关的调整与试验，使金属检测机时刻处于良好的工作状态。金属检测机由两部分组成，即检测线圈与自动剔除装置，其中检测线圈为核心部分。线圈通电后会产生磁场，有金属进入磁场，就是引起磁场变化，由此判断有金属杂质。随着金属检测机生产技术的不断提高，金属检测机的用途也越来越广泛，在食品、药品、服装、纺织、化工、水产等行业都可应用。下面上海铸衡小编来给大家介绍一下金属检测机的调整、试验与操作的相关细节，希望对广大用户有帮助，如果您还有其他疑问，欢迎随时来电咨询。

金属检测机的调整、试验与操作：

1. 金属检测机接通电源，绿色指示灯亮。预热 20 分钟后，金属检测机即处于工作状态。
2. 灵敏度的高低，依据被检测物品的实际情况来调节，不可任意追求高灵敏度，否则会导致系统工作不稳定。灵敏度的设定，一般以标准试块为准，一次设定后，无须经常调节。
3. 灵敏度调节旋钮：旋钮按顺时针方向转，灵敏度提高。反之，灵敏度降低。
4. 探头灵敏度具有方向性，自行配置输送带时请注意。
5. 金属检测机工作时，输送带或被检测物品不得碰擦探头内腔壁。对于松泡物料应加装罩壳。
6. 控制箱上的输送带启动按钮，应轻轻按下，直到输送带走稳后再轻轻松开手指。
7. 金属检测机每次使用前，应将标准测试片在输送带上测试一下。如测试片通过探头，红灯亮，蜂鸣器响，输送带停，说明金属检测机正常，可以正式投入使用。
8. 金属检测机使用结束，应立即关闭电源开关，拔掉电源插头。

更多金属检测机详情请关注：www.021baozhuangji.com